

平成23年 死亡災害発生 の概要 (建設業)

平成23年8月1日

大阪労働局 労働基準部 安全課

| 番号 | 発生月 | 業 種 | 性別 | 年齢 | 職 種 | 経験 | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|----|-----|---|----|----|-------------|---------|--------------------|--------------------|---|
| 1 | 2月 | その他の 土木工事業 | 男 | 48 | 土工 | 30年 | はさまれ・ 巻き込まれ | 掘削用機 械 | 店舗新築工事現場において、地盤の埋め立 て作業を行っていたところ、バックしてきたドラ グ・ショベル(機体重量2.8t)にひかれた。 |
| 2 | 3月 | その他の 建設業 (030309) | 男 | 47 | クレーン 運転者 | 27年 | はさま れ、巻き 込まれ | トラック | 被災者は、トラックで資材センターまで行き、 建設現場で使用する足場材の積込完了後、 検収の為に待機をしていたところ、エンジンを 掛けたままトラックを離れていたためトラック が動き出し、前方に停車していた車の後部と 自トラックの前部に頭部を挟まれたもの。 |
| 3 | 3月 | その他の 建設業 (030309) | 男 | 40 | 解体工 | 21年 | 墜落、転 落 | 屋根 | 鉄骨平屋建て工場の解体工事現場で、ス レート屋根を解体作業中にスレートを踏み抜 き、約4メートル下の地面に墜落したもの。 |
| 4 | 3月 | 鉄骨・鉄筋 コンクリート 造家屋建築 工事業 (030201) | 男 | 34 | とび工 | 14年 | 交通事 故(道 路) | 乗用車、 バス、バ イク | 被災者ら3名がトラック(4tユニック車)に乗 車し、工事現場から帰社途中にトラックの前 輪右側のタイヤが破裂したため、スペアタイヤ への交換作業中、後方より走行してきた軽自 動車にはねられた。搬送先の病院で死亡が 確認された。 |
| 5 | 3月 | 鉄骨・鉄筋 コンクリート 造家屋建築 工事業 (030201) | 男 | 27 | とび工 | 4年 | 交通事 故(道 路) | 乗用車、 バス、バ イク | 被災者ら3名がトラック(4tユニック車)に乗 車し、工事現場から帰社途中にトラックの前 輪右側のタイヤが破裂したため、スペアタイヤ への交換作業中、後方より走行してきた軽自 動車にはねられた。搬送先の病院で死亡が 確認された。 |
| 6 | 5月 | 電気通信工 事業(030 301) | 男 | 75 | 電工 | 45 年 | 墜落、転 落 | 足場 | 工場2階で、蛍光灯の吊り金具の取り外し作 業中、ローリングタワー(高さ3.6メートル)か ら墜落した。 |
| 7 | 5月 | その他の建 築工事業 (030209) | 男 | 53 | 作業者 | 17 年 | 墜落、転 落 | 作業床 | 7階建てマンションの改修作業中、養生板を ペントハウス内に取りに行き、開口部(幅73 cm、奥行き102cm)から1階まで(19m)墜落 した。 |
| 8 | 6月 | その他の建 設業(030 309) | 男 | 58 | 解体工 | 1年 | 墜落、転 落 | 屋根 | 既設建物解体工事において、スレート屋根取 り外し作業中踏み抜いて8m下に墜落した。 |